



szajednica drivanaribara59 <szir59.blok61@gmail.com>

Re: FW: SZ DR Ivana Ribara 59 - zahtev za ponudom

2 поруке(а)

Malisa Vulovic <malisa.vulovic@vatrostop.com>
Kome: szir59.blok61@gmail.com

29. март 2023. 23:29

Poštovani Dragiša,

Prema informacijama iz našeg današnjeg telefonskog razgovora (H instalacija u 2 zone i 20 H priključaka u objektu sa 18 spratova, opremljena uređajem za povećanje pritiska u višoj zoni, koji je zajednički i za sanitarnu mrežu), osnovna cena kontrolisanja kompletne instalacije iznosila bi 17.500 din + PDV.

Nakon ovog pregleda dostavićemo vam izveštaj o stanju H instalacije i navesti šta sve treba popraviti/dopuniti/zameniti.

Kako bismo mogli da realizujemo potrebno merenje protoka vode, neophodno je da na sredini zgrade (na prelazu između zona H instalacije) i na gornjim spratovima zgrade imamo mogućnost da sprovedemo H creva i mlaznice van objekta i pustimo vodu da slobodno ističe (kroz neki prozor, na krovu zgrade, itd.).

Takođe, vrlo je važno da imamo pristup uređaju za povećanje pritiska (pumpnom postrojenju) i glavnim ventilima za zatvaranje vode u objektu (odnosno u H instalaciji), kako bismo mogli da reagujemo ako se pojavi problem (npr. neispravni H ventili, itd.).

Ukoliko ste saglasni sa predloženom uslovima realizacije, molim potvrdite, pa ćemo vam poslati predračun za uplatu i dogovoriti konkretan termin za kontrolu.

Srdačan pozdrav!

Mališa Vulović
Izvršni direktor / Executive Director

malisa.vulovic@vatrostop.com

VATROSTOP doo
11080 Beograd-Zemun, 22. Oktobra 27
Republika Srbija
T: +381-(0)11-316-5948
F: +381-(0)11-375-2833
www.vatrostop.com

On 28.3.2023 8:53, Vatrostop Office wrote:

*From:*szajednica drivanaribara59 [mailto:szir59.blok61@gmail.com]
Sent: Monday, March 27, 2023 12:21 PM
To: office@vatrostop.com
Subject: SZ DR Ivana Ribara 59 - zahtev za ponudom

Postovani,

SZ Dr.Ivana Ribara 59 - Novi Beograd, ima potrebu za sredjivanjem

hidrantske protiv požarne instalacije, shodno propisima.

Broj hidratskih oramana:20

Potrebno je :

- servisirati i ispitati sve zaustavnme ventile i dovesti u ispravno stanje,

i izdati uverenje o tome.

- zameniti 20 sadasnjih metalnih vrata ormana sa vratima sa staklom i bravom.

dimenzija vrata 447 x447 mm

- Kompletirati i postaviti hidrantska creva sa mlaznicom.

Na objektu postoje 10 - tak creva.

- ispitati sistem i izdati uverenje o tome.

Ukoliko vam je potrebno da pre davanja ponude,

[obidjete objekat](#) , stojim vam na raspolaganju.

Pozdrav,

Sz Dr Ivana Ribara 59

Upravnik: Dragisa Tomic

063 173 64 29

szajednica drivanaribara59 <szir59.blok61@gmail.com>
Kome: Malisa Vulovic <malisa.vulovic@vatrostop.com>

30. март 2023. 07:57

Postovani,

Saglasni smo sa cenom i nacinom realizacije.

Pozdrav,

sz dr ivana ribara 59
upravnik:dragisa tomic

[Цитирани текст је сакривен]